


公園カルテ

エリア	堀内	公園名	芝公園		地番	2,184-43	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	4基				
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定	一色第2町内会						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 鋼管柱		




現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】
整備方針	<b>【現状維持】</b>

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	戸根山児童遊園		地番	2,184-11	
遊具	遊具種別	設置年	(経過年数)		構造適合	安全領域	
	鉄棒	2014年	(12年)		適合	適合	
	ブランコ	2014年	(12年)		適合(修繕)	適合	
	すべり台	2014年	(12年)		適合	適合	
	動物物置	不明			適合	適合	
	砂場	不明			適合	適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有		全体のフェンスで錆、破損が目立つ。			
	水道施設	有	1	蛇口の水道調節弁が無い。(町内会で外している可能性有)			
	ベンチ	有	4	木製の物、破損・ガタツキが目立つ。			
	照明	有	2				
その他	有		階段の手すり、錆・腐食、破損が目立つ。砂場が埋まる。				
樹木	生育状況	B	大型化、隣地越境あり、電線干渉あり				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他(ベンチ、防災倉庫、看板)		



現地状況  
(写真)




町内(自治)会等からの意見	特になし
その他特記事項	・町内会管理のかまどベンチあり
整備方針	<b>【現状維持】</b>

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	つつじヶ丘児童遊園		地番	1,735-88
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合	安全領域	
	ブランコ	2012年	(14年)	適合	適合	
	鉄棒	2012年	(14年)	適合	適合	
	滑り台	2012年	(14年)	適合	適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有		入口のフェンスが折れ曲がる。		
	水道施設	無				
	ベンチ	有	1			
	照明	有	1			
	その他	有		周囲を囲うネットが脆い。ワイヤーが錆で切断している。		
樹木	生育状況	A				
雑草	草刈委託	1回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他	

公園見取図



現地状況  
(写真)



町内(自治)会  
等からの意見

・特になし

その他  
特記事項


・桜の管理について一部自治会が実施  
・土砂災害警戒区域【土石流地区(イエロー)】

整備  
方針

【現状維持】

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	東伏見東公園		地番	2,100-149、196	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	有	1	排水状況悪し			
	ベンチ	有	6				
	照明	有	3	錆、塗装剥げあり			
その他	無						
樹木	生育状況	B	電線接触+隣家に越境あり 一部、枯損木あり				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 防災倉庫		




現地状況  
(写真)



町内(自治)会等からの要望	・危険木の管理
その他特記事項	
<b>整備方針</b>	<b>【現状維持】</b>

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	東伏見中央公園		地番	1,950-66
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有		一部、穴あき及び劣化あり		
	水道施設	有	1			
	ベンチ	有	2			
	照明	有	1	腐食目立つ		
その他	無					
樹木	生育状況	A				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他	




現地状況  
(写真)



町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	
整備方針	<b>【現状維持】</b>

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	東伏見西公園	地番	1,950-105
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)	構造適合	安全領域	
	スイング遊具	2023年 (3年)	適合	適合	
	ブランコ				
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有		一部、ネットにて補強箇所あり	
	水道施設	有	1	排水状況悪し	
	ベンチ	有	7		
	照明	有	2		
その他	無				
樹木	生育状況	B	一部樹木大型化		
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/> 電柱	<input checked="" type="checkbox"/> 支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/> 電話柱	<input type="checkbox"/> 電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/> 郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/> その他	防災倉庫、四等三角点	




現地状況 (写真)	
町内(自治)会 等からの意見	・危険木の管理 ・側溝の清掃
その他 特記事項	・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】
整備 方針	【現状維持】

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	元町児童遊園		地番	851-2
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域		
	滑り台	2015年 (11年)				
	スプリング遊具	不明				
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有				
	水道施設	無				
	ベンチ	有	1			
	照明	有	1	腐食が有。		
その他	無					
樹木	生育状況	無				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		

管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 防災倉庫	




現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	
整備方針	<b>【現状維持】</b>

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	堀内児童遊園	地番	510-4
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
	砂場	不明	適合	不適合	
	滑り台	2007年 (19年)	適合	適合	
	ロッキンパピー	不明	適合	適合	
	スプリング遊具	不明	適合	適合	
	鉄棒	不明	適合	適合	
	リップルラダー	2010年 (16年)	適合	適合	
	ブランコ	不明	適合	適合	
ジャングルジム	不明	適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有			
	水道施設	有	1		
	ベンチ	有	4	一部ベンチに腐食、グラつきあり。	
	照明	有	2	錆が酷い。	
その他	無				
樹木	生育状況	無			
雑草	草刈委託	0回	委託の必要性	無	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他

公園見取図



現地状況  
(写真)



町内(自治)会  
等からの意見

その他  
特記事項


・埋蔵文化財包蔵地



整備  
方針

【改修】  
隣接する堀内会館との一体整備を図る。  
一体整備の際は、次の点について検討する。  
インクルーシブ遊具の設置  
健康器具の設置  
ボールを蹴って遊べるスペースの設置

公園カルテ


エリア	堀内	公園名	港町児童遊園		地番	328-1、322-2	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有		やや錆			
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1				
	照明	有	1				
その他	無						
樹木	生育状況	A					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	 
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	
整備方針	【一部廃止】 南側は、隣地への売却を検討する。

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	鈴摺児童遊園	地番	47
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合	安全領域
	鉄棒	不明		適合	適合
	動物置物(パンダ)	不明		適合	不適合
	動物置物(ゴリラ)	不明		適合	不適合
	ロッキンパイパー	不明		適合	適合
	ジャングルジム	2016年	(10年)	適合	適合
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有			
	水道施設	無			
	ベンチ	有	1	やや劣化あり。	
	照明	有	1		
	その他	無			
樹木	生育状況	A			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 防災倉庫



現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	・ベンチやテーブルの設置
その他特記事項	
<b>整備方針</b>	<b>【現状維持】</b> 地域の方の交流できる場として、ベンチ等の設置を検討する。


公園カルテ

エリア	堀内	公園名	ミモザ公園		地番	1755-3、9、10	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	—	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		
公園見取図							

現地状況 (写真)	
町内会からの要望等	・公園廃止について了承
その他特記事項	・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】
整備方針	<b>【廃止】</b> 売却を検討

公園カルテ


エリア	堀内	公園名	鋸摺東公園	地番	75
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有		土が流れ、基礎の露出あり。	
	水道施設	無			
	ベンチ	有	3	丈夫だが、座面に腐食が目立つ。腐食進行。	
	照明	無			
その他	無				
樹木	生育状況	B	危険はないが、樹木の大型化あり。		
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有	
その他					
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/> 支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/> 電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/> その他	



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの要望等	・管理組合より、階段脇の手すりの整備依頼あり (R7.1)
その他特記事項	・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】
整備方針	【現状維持】

公園カルテ

エリア	堀内	公園名	葉山ガーデニア広場		地番	1,165-7	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	—	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		




現地状況  
(写真)



町内(自治)会等からの意見	・公園廃止について了承
その他特記事項	
整備方針	<b>【廃止】</b>

公園カルテ


エリア	堀内	公園名	堀内防災広場上段	地番	774-1他
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
	複合遊具	不明			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有			
	水道施設	有	1		
	ベンチ	有	2		
	照明	有	2		
その他	無				
樹木	生育状況	A			
雑草	草刈委託	1回	委託の必要性	有	
管理協定	木の下町内会管理協定公園				
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 災倉庫、看板



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子どもの利用が多いため、遊具の増設を希望する声があった (R4)</li> <li>・ラジオ体操等高齢者が集まることも多いので、健康器具の設置を希望する (R3~6 ※) R6は政策課取り纏め町内会要望に記載</li> </ul>
その他特記事項	
整備方針	<p><b>【改修】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康遊具の設置 (R7)</li> <li>・既存遊具の老朽化に伴う更新の際には、インクルーシブ遊具を検討する。</li> </ul>

公園カルテ


エリア	堀内	公園名	ソテツ公園		地番	1,387-6
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)	構造適合	安全領域		
	すべり台	2015年 (11年)	適合	不適合		
	リンク遊具	不明	適合	不適合		
	リンク遊具	不明	適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有				
	水道施設	有	1	上部の水飲みが水出ない。		
	ベンチ	無				
	照明	有	2	錆が酷く、目立つ。		
その他	無					
樹木	生育状況	A				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他	



現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	<ul style="list-style-type: none"> <li>・喫煙者のたまりばとなっている。</li> <li>・タバコのポイ捨てが多い⇒喫煙遠慮する旨の看板設置</li> </ul>
その他特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人工芝設置 (R4)</li> </ul>
<b>整備方針</b>	<p><b>【現状維持】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インクルーシブ遊具への転換</li> </ul>

公園カルテ


エリア	堀内	公園名	木の下公園	地番	763-1他
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有			
	水道施設	無			
	ベンチ	無			
	照明	無			
その他	無				
樹木	生育状況	無			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有	
管理協定	風早商店会				
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他



現地状況 (写真)	
町内会からの要望等	・風早商店会より管理用具用倉庫設置希望あり
その他 特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年11月 供用開始</li> <li>・令和7年12月 風早商店会により管理用倉庫設置</li> <li>・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】</li> </ul>
整備 方針	<b>【現状維持】</b>

公園カルテ


エリア	長柄	公園名	イトーピア中央公園（児童遊園含む）		地番	1,642-276
遊具	遊具種別	設置年（経過年数）	構造適合		安全領域	
	動物置物（ゾウ）	不明	適合		不適合	
	動物置物（トラ）	不明	適合		不適合	
	鉄棒	不明	適合		不適合	
	滑り台	2020年（6年）	適合		適合	
	ロッキンパピー	不明	適合		適合	
	ブランコ	2020年（6年）	適合		適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	無				
	水道施設	有	2	蛇口なし。2箇所あり		
	ベンチ	有	1			
	照明	有	7	全体的にポール劣化		
その他	有					
樹木	生育状況	C	全体的に大型化、一部電線に大きく干渉、一部腐食			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		有	
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/> 電柱	<input checked="" type="checkbox"/> 支柱・支線			
	N T T	<input type="checkbox"/> 電話柱	<input checked="" type="checkbox"/> 電話BOX			
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/> その他 看板、防災倉庫			



現地状況 (写真)		
	町内（自治）会等からの意見	・危険木の撤去
その他特記事項		
整備方針	【現状維持】	

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	イトーピア児童遊園		地番	1,642-276	
遊具	遊具種別		設置年(経過年数)		構造適合	安全領域	
	スプリング遊具(イヌ)		不明		適合	適合	
	スプリング遊具(トラ)		不明		適合	適合	
	スプリング遊具(ゾウ)		不明		適合	適合	
	鉄棒		不明		適合	適合	
	滑り台		不明		適合	適合	
ブランコ		不明		適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1				
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況		B	やや電線に干渉			
雑草	草刈委託		2回	委託の必要性	有		
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		




現地状況  
(写真)

町内(自治)会等からの意見	・ガラス片などがある
その他特記事項	
<b>整備方針</b>	<b>【現状維持】</b> ・インクルーシブ遊具への転換

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	プラタナス公園	地番	1,642-220
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
	シーソー	不明	適合	適合	
	砂場	不明	適合	適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	無			
	水道施設	有	1	蛇口の先端がない、ぐらつきあり	
	ベンチ	有	1		
	照明	有	1	ポールの劣化強い、テープ補修あり	
その他	有				
樹木	生育状況	A			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板

公園見取図



現地状況  
(写真)



町内(自治)会  
等からの意見

- ・ベンチの増設
- ・こども ⇒ すみれ公園、ジャングルジム公園 へ誘導する。

その他  
特記事項


- ・遊具撤去(令和5年度実施)
- ・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】

整備  
方針

- 【現状維持】**
- ・ベンチの整備(更新)

公園カルテ


エリア	長柄	公園名	さつき公園		地番	1,642-477	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1	座面割れ危険			
	照明	有	1				
その他	無						
樹木	生育状況	A					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板		




現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	・植栽の管理をしっかりしてほしい。(近隣住民より)
その他特記事項	
<b>整備方針</b>	<b>【現状維持】</b> ・ベンチの整備 ・防草シートの敷設(令和6年度実施)

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	アベリア公園		地番	1,642-467	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
	スプリング遊具	不明	適合		適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	有	1	ポールに錆目立つ			
その他	無						
樹木	生育状況	B	干渉ないが大型化				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他		



現地状況  
(写真)



町内(自治)会等  
からの意見

- ・定期的な木の剪定をお願いしたい(近隣住民より)
- ・公園に隣接しているからこの場所に住んでいる。売却には反対。(近隣住民より)

その他  
特記事項

- ・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】

整備  
方針

- 【改修】**
- ・公園西側半分は閉鎖し、隣地境界には防草シート等で繁茂対策をとる。
  - ・遊具は撤去する
  - ・公園入口付近にベンチを設置する。