

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	川下橋公園		地番	21-1
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有				
	水道施設	無				
	ベンチ	有	2			
	照明	無				
その他	無					
樹木	生育状況	無				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定	長柄町内会 長柄下町内会					
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他	

公園見取図



現地状況
(写真)



町内(自治)会等
からの意見

・バスベイとの間のツツジ等の適正管理

その他
特記事項

・県有地(神奈川県の使用許可)


整備
方針

【現状維持】

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	ヤシノキ公園		地番	634-14	
遊具	遊具種別	設置年	(経過年数)		構造適合	安全領域	
	滑り台	2019年	(7年)		適合	適合	
	スプリング遊具	2019年	(7年)		適合	不適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	有	1				
	ベンチ	有	1				
	照明	有	2				
その他	無						
樹木	生育状況	A					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		

公園見取図



現地状況
(写真)



町内(自治)会等
からの意見

・特になし

その他
特記事項

- ・近隣住民から雑草除去等の協力をしたい旨の申出が有り、作業していただいている
- ・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】


整備
方針

【現状維持】

- ・近隣住民の協力を得た植栽管理

公園点検結果報告書

エリア	長柄	公園名	芳ヶ久保児童遊園		地番	768-8	
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)	構造適合		安全領域		
	滑り台	2012年 (14年)	適合		適合		
	スプリング遊具	不明	適合 (修繕)		適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
その他							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)



町内 (自治) 会等からの意見

・地元保育園の園児の利用が多い

その他特記事項

・土砂災害警戒区域【急傾斜地区 (イエロー)】


整備方針

【現状維持】

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	松久保公園	地番	1,387-3
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有	15m	錆強い、一部穴あき	
	水道施設	無			
	ベンチ	無			
	照明	有	1		
その他	無				
樹木	生育状況	C	樹木大型化、一部折れあり危険。要伐採多数		
雑草	草刈委託	—	委託の必要性	無	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/> 支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/> 電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/> その他	
公園見取図					

現地状況
(写真)



町内(自治)会等からの意見

・公園廃止と一部通路化について了承

その他特記事項


・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】

整備方針

【廃止】
・北側は通路として継続利用し、葉桜住宅からのアクセスを確保する。

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	汐見児童遊園	地番	677-32
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
	スプリング遊具(自動車)	不明	適合	不適合	
	スプリング遊具(ヒコーク)	不明	適合	適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有		基礎露出、網外れ有り	
	水道施設	有	1	台座破損、水は問題なし	
	ベンチ	有	1		
	照明	有	1	錆による腐食有り	
その他	無				
樹木	生育状況	B	全体的に大型化、一部枯損あり		
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有	
管理協定	葉桜自治会管理協定公園				
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input checked="" type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 庫、看板、鋼管柱



現地状況
(写真)



町内(自治)会等
からの意見

・特になし

その他
特記事項


整備
方針

【現状維持】

・老朽化に伴うインクルーシブ遊具への転換

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	富士見児童遊園		地番	705-11	
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)	構造適合		安全領域		
	複合遊具	2012年 (14年)	適合		適合		
	鉄棒	不明	適合		不適合		
	スプリング遊具	不明	適合		不適合		
	滑り台	不明	適合		適合		
	ブランコ	2021年 (5年)	適合		適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	有	1				
	ベンチ	有	2				
	照明	有	2				
その他	無						
樹木	生育状況	B	一部腐食・電線にかかっている部分有り				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定	葉桜自治会管理協定公園						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 災倉庫、看板		



現地状況 (写真)



町内 (自治) 会等からの意見

・特になし

その他特記事項

R7.5 隣地住民からボール遊び等に関する苦情あり、自治会と調整中


整備方針

【現状維持】



・老朽化に伴うインクルーシブ遊具への転換

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	葉桜中央児童遊園		地番	1,461-154
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域	
	滑り台	不明	適合		不適合	
	スプリング遊具	2019年(7年)	適合		適合	
	リップラダー	2010年(16年)	適合		不適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有		支柱腐食。鋼管により一部補強済み。		
	水道施設	有	1			
	ベンチ	有	2	背伸ばしベンチの板ぐらつき		
	照明	有	1			
その他	無					
樹木	生育状況	B				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定	葉桜自治会管理協定公園					
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input checked="" type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input checked="" type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 板、時計(葉桜自治会)	



現地状況
(写真)

町内(自治)会等からの意見

- ・水はけが悪いので、路盤改良を希望する。

その他特記事項


整備方針

【改修】

- ・地盤改良の検討
- ・老木(桜)の伐採

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	ジャングルジム公園		地番	1,601-179
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	有				
	水道施設	無				
	ベンチ	有	6	座面塗装剥げ、一部背もたれ無し		
	照明	有	1	ポール劣化による配線露出、テープで補修		
その他	無					
樹木	生育状況	B	樹木が大型化。一部が電線に干渉。			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX(支線のみ)	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板	



現地状況
(写真)




町内(自治)会等からの意見
 ・ラジオ体操でも利用している公園なので、高齢者向けの器具は設置しても良いと思う。
 ⇒ラジオ体操実施団体から健康遊具について直接ヒアリング予定(R6. 11)

その他特記事項

整備方針
【改修】
 ・健康器具設置
 ・ベンチ整備

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	ケヤキ公園		地番	1,601-157	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
	砂場	不明	適合		不適合		
	ロッキンパピー	不明	適合		不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有		錆激しい			
	水道施設	無					
	ベンチ	有	3				
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	A					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板		



現地状況
(写真)



町内(自治)会
等からの意見

・特になし

その他
特記事項


・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】

**整備
方針**

【改修】
・遊具撤去

公園カルテ


エリア	長柄	公園名	あやめ公園		地番	1,601-219	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	有	1				
	ベンチ	無					
	照明	有	1				
その他	無						
樹木	生育状況	B	一部電線にかかっている部分有り				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input checked="" type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 鋼管柱 防災倉庫 看板		



現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	・シェアサイクルステーションの設置(令和6年度実施済)
整備方針	【現状維持】

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	すみれ公園	地番	1,642-23
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)	構造適合	安全領域	
	滑り台	2017年 (9年)	適合	適合	
	シーソー	2016年 (10年)	適合	適合	
	ブランコ	2020年 (6年)	適合	適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有		根により基礎押され傾き、高さ不足 (転落防止効果低い)	
	水道施設	有	1		
	ベンチ	有	6	座面の塗装剥げが多い	
	照明	有	1		
その他	有		壁面の石がせり出し、落下の危険性あり		
樹木	生育状況	B	一部電線に干渉		
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板



現地状況 (写真)

町内 (自治) 会等からの意見

- ・健康遊具を設置してほしい (ジャングルジム公園に設置する方針)
- ・ファミリー層が利用している公園なので、乳幼児や保護者の利用に配慮した整備をしてほしい。

その他特記事項

- ・土砂災害警戒区域【急傾斜地区 (イエロー)】


整備方針

【現状維持】


- ・ベンチの整備
- ・老朽化に伴うインクルーシブ遊具への更新

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	象さん公園		地番	1,642-118、119	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
	滑り台	不明	不適合	不適合			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	有	1				
	ベンチ	有	1				
	照明	有	1	ポールやや劣化(塗装剥げあり)			
その他	無						
樹木	生育状況	A					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板		




現地状況
(写真)



町内(自治)会等からの意見	<ul style="list-style-type: none"> ・ぞうさんはシンボリックに残してほしい ・ベンチの設置は望ましい
その他特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ぞうさん滑り台を活かす周辺整備(令和5年度整備済) ・ブランコの撤去(令和5年度整備済) ・ベンチ設置(令和5年度整備済)
整備方針	【現状維持】

公園カルテ


エリア	長柄	公園名	山ゆり公園	地番	1,642-177
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	無			
	水道施設	有	1	柱に破損あり	
	ベンチ	無			
	照明	有	1	ポール劣化、穴あき	
その他	無				
樹木	生育状況	B	一部電線にかかっている部分有り		
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板




現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	
その他特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・令和7年 桜植樹 ・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】
整備方針	<p>【現状維持】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベンチの更新

公園カルテ


エリア	長柄	公園名	イトーピア中央公園（児童遊園含む）		地番	1,642-276
遊具	遊具種別	設置年（経過年数）	構造適合		安全領域	
	動物置物（ゾウ）	不明	適合		不適合	
	動物置物（トラ）	不明	適合		不適合	
	鉄棒	不明	適合		不適合	
	滑り台	2020年（6年）	適合		適合	
	ロッキンパピー	不明	適合		適合	
	ブランコ	2020年（6年）	適合		適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	無				
	水道施設	有	2	蛇口なし。2箇所あり		
	ベンチ	有	1			
	照明	有	7	全体的にポール劣化		
その他	有					
樹木	生育状況	C	全体的に大型化、一部電線に大きく干渉、一部腐食			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		有	
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/> 電柱	<input checked="" type="checkbox"/> 支柱・支線			
	N T T	<input type="checkbox"/> 電話柱	<input checked="" type="checkbox"/> 電話BOX			
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/> その他 看板、防災倉庫			



現地状況 (写真)		
	町内（自治）会等からの意見	・危険木の撤去
その他特記事項		
整備 方針	【現状維持】	

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	イトーピア児童遊園		地番	1,642-276
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域	
	スプリング遊具(イヌ)	不明	適合		適合	
	スプリング遊具(トラ)	不明	適合		適合	
	スプリング遊具(ゾウ)	不明	適合		適合	
	鉄棒	不明	適合		適合	
	滑り台	不明	適合		適合	
	ブランコ	不明	適合		適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴		
	フェンス	無				
	水道施設	無				
	ベンチ	有	1			
	照明	無				
	その他	無				
樹木	生育状況	B	やや電線に干渉			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有		
管理協定						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線	
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX	
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他	




現地状況
(写真)

町内(自治)会等からの意見	・ガラス片などがある
その他特記事項	
整備方針	【現状維持】 ・インクルーシブ遊具への転換

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	プラタナス公園	地番	1,642-220
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
	シーソー	不明	適合	適合	
	砂場	不明	適合	適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	無			
	水道施設	有	1	蛇口の先端がない、ぐらつきあり	
	ベンチ	有	1		
	照明	有	1	ポールの劣化強い、テープ補修あり	
その他	有				
樹木	生育状況	A			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板

公園見取図



現地状況
(写真)



町内(自治)会
等からの意見

- ・ベンチの増設
- ・こども ⇒ すみれ公園、ジャングルジム公園 へ誘導する。

その他
特記事項

- ・遊具撤去(令和5年度実施)
- ・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】


整備
方針

【現状維持】

- ・ベンチの整備(更新)

公園カルテ


エリア	長柄	公園名	さつき公園		地番	1,642-477	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1	座面割れ危険			
	照明	有	1				
その他	無						
樹木	生育状況	A					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 看板		




現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	・植栽の管理をしっかりしてほしい。(近隣住民より)
その他特記事項	
整備方針	<p>【現状維持】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベンチの整備 ・防草シートの敷設(令和6年度実施)

公園カルテ

エリア	長柄	公園名	アベリア公園		地番	1,642-467	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
	スプリング遊具	不明	適合		適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	有	1	ポールに錆目立つ			
その他	無						
樹木	生育状況	B	干渉ないが大型化				
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他		



現地状況
(写真)



町内(自治)会等からの意見

- ・定期的な木の剪定をお願いしたい(近隣住民より)
- ・公園に隣接しているからこの場所に住んでいる。売却には反対。(近隣住民より)

その他特記事項

- ・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】

整備方針

- 【改修】**
- ・公園西側半分は閉鎖し、隣地境界には防草シート等で繁茂対策をとる。
 - ・遊具は撤去する
 - ・公園入口付近にベンチを設置する。