


教育民生常任委員会 葉山町学校視察レポート

■上山口小学校



老朽化の著しい回転釜



給食室屋根 雨漏り対策のブルーシート 給食室中からみた画像



校舎外壁クラック・ひび割れ・傷んだ教室の天井

教育民生常任委員会 葉山町学校視察レポート
長柄小学校



体育館2階フロアの状況



図書室雨漏り・ドアの穴



プール屋根の腐食



給食室のタイル剥がれ、錆びた回転釜

教育民生常任委員会 葉山町学校視察レポート

南郷中学校



廊下天井の雨漏り痕



プール蛇進入除け板



体育館屋根の雨漏り



渡り廊下
接続部分ひび割れ
崩壊の懸念も？



女子トイレの不思議な便器と
壊れたアコーディオンカーテン

教育民生常任委員会 葉山町学校視察レポート

一色小学校



屋上の補修痕や不要な腐食した配管




壁のひび割れ



フロアラインが薄い状況

教育民生常任委員会 葉山町学校視察レポート

葉山小学校



凸凹の教室床



建て付けが悪い教室の扉



天井内部の配管から水漏れ



補修が必要な屋上



錆びだらけのプール施設・日よけの屋根も無い

教育民生常任委員会 葉山町学校視察レポート

葉山中学校



天井の雨漏り



体育館屋根の傷み



牛乳搬入場所の段差、ひび割れ、剥き出しの鉄筋



ベランダ手摺の状態



屋上タイルの補修痕



渡り廊下の接続部のひび割れ。