




縮尺 1 : 5000



土壌分析調査

葉山公園

令和元年度 施工済箇所

葉山ハートセンター

令和元年度 調査結果（参考）

土壌溶出量

ヒ素 0.045mg/L

セレン 0.025mg/L

№2 調査結果（道路面から -3.5m 付近）

土壌溶出量（土壌に水を加えた場合に溶出する物質の量）

ヒ素 0.011mg/L > 基準値0.010mg/L

セレン 0.004mg/L < 基準値0.010mg/L（基準値内）

№1 調査結果（道路面から -3.0m 付近）

土壌溶出量（土壌に水を加えた場合に溶出する物質の量）

ヒ素 0.027mg/L > 基準値0.010mg/L

セレン 0.044mg/L > 基準値0.010mg/L

有害物質の処理について

土壌汚染対策法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例に則り、
運搬及び許可を受けた処理施設において適切に処理します。

長者ヶ崎 ↓

国道134号