

葉山町通学路安全推進会議について

- ・「葉山町通学路安全推進会議」は、児童・生徒が安心して通学できるよう、通学路の交通安全確保に向けた効果的な取組について協議する会議です。
- ・本会議は、葉山町の教育委員会学校教育課・道路河川課・防災安全課、葉山警察署交通課・生活安全課、神奈川県横須賀土木事務所、葉山町立学校長代表で構成されています。
- ・「葉山町通学路安全対策プログラム」により、関係機関と共に3年に1回の合同点検を実施しています。

令和6年度合同点検 ホームページ版		令和6年度 通学路における合同点検結果		葉山町通学路安全推進会議	2024/3/31
		危険箇所		対 策	
		危険箇所の位置・形状			
番号	学校名	危険箇所の住所・位置の説明等	危険な理由・説明など	対 策 等	
1	葉山小学校	葉山町堀内908(永楽家前の横断歩道)	道が狭く交通量も多い。十字路になっていて見通しが悪い。横断歩道で、止まらない車が多い。	看板設置(防災安全課)、児童指導(学校)	
2	葉山小学校	葉山町堀内818(旧ゴルフショップたぐち手前十字路)	道が狭く交通量も多く、十字路になっている。横断歩道で車が止まらないことが多い。	児童指導(学校)	
3	葉山小学校	葉山町堀内1874(図書館前道路)	歩道が左右に入れ替わり、子どもたちが道路を横断しなければいけない。	児童指導(学校) グリーンベルト等整備済(道路河川課)	
4	葉山小学校	葉山町堀内1968(向原交差点)	登下校時、学校方面からスピードを落とさずに歩道を走る違反自転車が多い。	看板設置(防災安全課)、町内会地域の見守り	
5	葉山小学校	葉山町堀内2050ー1(葉山小学校正門前)	登下校時に児童の送迎の車で大渋滞が起こる。車の間をすり抜け飛び出す。また、車が徒歩通学の児童の妨げになることがある。	看板設置(防災安全課) 保護者への呼びかけ等(学校)	
6	葉山小学校	葉山町堀内2050ー2 (葉小正門前から役場に抜ける道)	双方向の車の通行が可能なため、狭い道を車がすれ違い、登校児童が通りづらい。	看板設置(防災安全課) 保護者への呼びかけ等(学校)	
7	葉山小学校	葉山町堀内1968 (向原交差点)	下校する子どもが交差点の左右両方の横断歩道から渡り、光徳寺方面に向かう坂道を走っていくが、ときどき道路の左右を横断する。	児童指導(学校)	
8	葉山小学校	葉山町堀内1818 (ペットショップ付近の小さい十字路)	見通しの悪い、狭い道から車が歩道に飛び出して来る。	歩行者用路面標示設置(神奈川県横須賀土木事務所) 児童指導(学校)	
9	葉山小学校	葉山町堀内1735ー52 (ののはなクリニックと歩道橋の間)			
10	葉山小学校	葉山町堀内1991 (アレイナ美容室とランドリーの間)			
11	上山口小学校	葉山町上山口82-3、82ー4(県道28号への旧道出口)	急傾斜地で、土砂や草木がグリーンベルトにはみ出したり、落下したりする。	児童指導(学校)	
12	上山口小学校	上山口2979(上山口小学校入口信号)	歩行者信号を押してから、車両用信号が赤になるタイミングが早く、すぐに止まらない車が多い。	児童指導(学校)	
13	上山口小学校	葉山町上山口152(寺前橋)	橋の欄干の隙間が広く、土台に登れてしまうため転落の恐れあり。	看板設置(道路河川課) 児童指導(学校)	
14	上山口小学校	葉山町上山口79(県道擁壁)	崖最上部のコンクリート擁壁になっていない部分や、ひび割れ箇所から、常時、折れた枝や小石が歩道に落下している。	工事補修(神奈川県横須賀土木事務所)	
15	上山口小学校	上山口2976ー2(NTT東日本 東葉山電話交換センター前横断歩道)	児童が、上山口小学校前横断歩道を信号が青の内に渡ろうとして、横断歩道手前にある側道から出て来る車を見ずに横切ってしまう。	路面標示設置(神奈川県横須賀土木事務所) 看板設置(防災安全課)、児童指導(学校)	
16	上山口小学校	上山口1097(国際村入口交差点)	信号の切り替わりで強引に走り抜けたり、曲がってくる車が多い。	児童指導(学校)	
17	上山口小学校	木古庭646(コンビニ前)、木古庭649(ガソリンスタンド前)	店舗から歩道に出る際に一時停止しない車が多い。	児童指導(学校)	
18	上山口小学校	木古庭649(不動橋信号より横須賀IC方面)	見通しが悪く狭いが、抜け道となっており、スピードを出して通る車が多い。	看板設置(防災安全課)	

19	上山口小学校	木古庭649 (大沢橋入口信号より南方面道路)	見通しが悪く狭いが、抜け道となっており、スピードを出して通る車が多い。	看板設置(防災安全課)
20	上山口小学校	木古庭366(中古車販売店)	車が歩道にはみ出している。	駐車位置の変更(業者)
21	長柄小学校	校庭裏門の階段に沿って設置されているコンクリート塀	塀の上部にひびが入っている。 地震時など心配。	点検(学校・委員会)
22	長柄小学校	長柄705(ナイスステージ葉山周辺)	マンション北側、歩道脇の草むら奥が崖になっている。	児童指導(学校)
23	長柄小学校	長柄580(県道鎌倉葉山線下トンネル)	見通しが悪く道幅が狭いトンネルを、車がスピードを出して走り抜けてくる。	児童指導(学校)
24	長柄小学校	長柄580(若宮陶器店近くの駐車場)	横断歩道の傍の駐車場のフェンスから、草木が伸び、子ども・車両双方から見通しが悪い。	除草作業の実施(所有者)
25	一色小学校	一色1132番付近(一色橋前横断歩道)	エコーハイツ前交差点からは緩やかにカーブしていて横断歩道が見えづらい。また白石橋前交差点方面からは下り坂のためスピードが出ている車両が多い。	横断歩道・標識整備、看板設置(道路河川課)
26	一色小学校	一色1964(鷗立亭前横断歩道)	三ヶ丘方向から来る歩行者が横断歩道を渡る際、国道134号線の交通量が多いためになかなか止まらない。	児童指導(学校)
27	一色小学校	一色988－1(葉山郵便局信号)	相鉄ローゼン側交差点から滝の坂側交差点に向かう歩道が無い為、信号待機時や横断時が心配。	児童指導(学校)
28	一色小学校	一色489の4(一色岡公園前横断歩道)	一色岡公園(通称自転車公園)前の横断歩道が、カーブで見えづらく、下り坂で速度を出している車が多い。	看板設置(防災安全課)
29	一色小学校	下山口1539の1(横断歩道)	路側帯を歩いて来ると、横断歩道を渡るのに道を横ぎらなければならない。	児童指導(学校)
30	一色小学校	下山口1396の7 (白石橋から児童館方面への道)	車両がやっと通れる道。登校時は一方通行であるが、他の時間帯には車両同士がすれ違う際、歩行者が歩きづらい。	児童指導(学校)
31	一色小学校	一色119 (旧道から一色小学校前交差点に出る所)	県道へ出る為に信号待ちをしている車両が左白線をはみ出し左寄りに停車している為、歩行者と車両が非常に近く歩行がしづらい。	児童指導(学校)
32	一色小学校	一色旧道(シーライフパーク入口)	葉山消防署方面から一色小学校前信号方面への抜け道となる為に、制限速度以上出していると思われる車が多い。	グリーンベルトの整備(道路河川課)、看板設置(防災安全課)
33	一色小学校	一色旧道(旧八店酒店跡手前ポスト付近)	道路幅が更に狭くなる部分で坂になっているので、速度を減速せずに走行する車両が多い。	グリーンベルトの整備、看板設置(道路河川課)