


公園カルテ


エリア	木古庭	公園名	あらく児童遊園		地番	1,696-5	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合	安全領域		
	鉄棒(2連)	2013年	(13年)	適合	適合		
	ブランコ(2連)	2013年	(13年)	適合	不適合		
	滑り台(一方向)	2013年	(13年)	適合	適合		
	リップルラダー	2010年	(16年)	不適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	24M				
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	2基				
	照明	有	2基				
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定	木古庭町内会						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/> 電柱	<input checked="" type="checkbox"/> 支柱・支線				
	N T T	<input type="checkbox"/> 電話柱	<input type="checkbox"/> 電話BOX				
	その他	<input type="checkbox"/> 郵便箱	<input type="checkbox"/> その他				



現地状況 (写真)	
町内(自治)会 等からの意見	・特になし
その他 特記事項	【現状維持】 遊具の老朽化に伴う更新の際、インクルーシブ遊具を検討する。
整備 方針	【現状維持】 遊具の老朽化に伴う更新の際、インクルーシブ遊具を検討する。

公園カルテ

エリア	木古庭	公園名	木古庭公園		地番	1,652-1、他				
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域						
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴						
	フェンス	有	175M							
	水道施設	有	1箇所							
	ベンチ	無								
	照明	無								
その他								2024/2/24	男子トイレ便器	
	有	トイレ(50人槽)	2012/10/10	浄化槽プロア	2016/6/9	トイレ外装	2020/12/25		女子トイレ便器	
樹木	生育状況	多								
雑草	草刈委託	0回	委託の必要性		有					
管理協定	木古庭町内会									
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線					
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX					
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他					



現地状況
(写真)




町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	・トイレ清掃等について、自治会と協定を結んでいる。
整備方針	【現状維持】

公園カルテ

エリア	木古庭	公園名	ふれあい公園		地番	1366	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合	安全領域		
	ウェーブライダー	2000年	(26年)	適合	適合		
	複合遊具	2019年	(7年)	不適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有		2015/10/13	一部補修		
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	無					
	照明	有	1基	2015/5/12			
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定	木古庭町内会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input checked="" type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		

公園見取図



現地状況
(写真)



町内(自治)会
等からの意見

・特になし

その他
特記事項


・東日本高速道路会社からの借用地
・土砂災害警戒区域【地すべり区域(イエロー)】

整備
方針

【現状維持】
・老朽化に伴う更新の際、インクルーシブ遊具を検討する。

公園カルテ

エリア	木古庭	公園名	沢田児童遊園		地番	645-6		
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合		安全領域		
	ブランコ(1連)	不明		適合		適合		
	ロッキンパッピー	2003年	(23年)	適合		適合		
	複合遊具	2018年	(8年)	適合		適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴				
	フェンス	有	112M	2019/9/25	54.3M	2021/6/28	23.9M	
	水道施設	有	1箇所					
	ベンチ	有	3基					
	照明	無						
その他	無							
樹木	生育状況	多						
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無			
管理協定	木古庭町内会							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線			
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX			
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他			



現地状況
(写真)

町内(自治)会からの意見

- 川側の柵の老朽に伴う対応 ⇒ 撤去対応済み
- 雑草除去の頻度 ⇒ 年2回から3回への増加を検討(令和7年度より)

その他特記事項


土砂災害特別警戒区域【地すべり区域(イエロー)】

整備方針

【現状維持】
遊具の老朽化に伴う更新の際、インクルーシブ遊具を検討する。

公園カルテ


エリア	上山口	公園名	上山口公園		地番	2626	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合	安全領域		
	砂場	不明		適合	不適合		
	ロッキンパッピー	不明		適合	不適合		
	ブランコ	不明		不適合	不適合		
	シーソー	2010年	(16年)	不適合	適合		
	滑り台(一方向)	不明		不適合	不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1基				
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	0回	委託の必要性	無			
管理協定	上山口町内会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	防球ネット、電気設備、防災倉庫		



現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	・特になし 隣接する児童館の意向を確認 ⇒ 児童館特段の意見なし
その他特記事項	土砂災害特別警戒区域【地すべり・土石流地区(イエロー)】
整備方針	【現状維持】 遊具の老朽化に伴う更新の際、インクルーシブ遊具を検討する。

公園カルテ


エリア	下山口	公園名	一色台東公園		地番	503	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	有	2基				
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	—	委託の必要性	無			
管理協定	一色台自治会						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場利用やドックランなど、個人的な希望はあるものの駐車場にした場合の防犯面の懸念やドックランにした場合の管理の問題など、それぞれ反対意見等もあり、自治会としての方向性は見いだせない。 ・当該公園での整備に係るコストを他の公園の整備にあてる形に賛成する。
その他特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・民生委員より「公園として不成立」と指摘あり (R5) ・土砂災害警戒危険区域【地すべり(イエロー)・急傾斜地区(イエロー)】
整備方針	<p>【廃止】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・民地境界側数メートルに防草シートを設置する。 ・立ち入り禁止であることが明確になるよう入口に柵等を設置する。

公園カルテ


エリア	下山口	公園名	白石公園		地番	1,747-44	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	32M				
	水道施設	無					
	ベンチ	有	2基				
	照明	有	1基				
その他	有	公共下水ます×1					
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	 
町内(自治)会 等からの意見	・特になし
その他 特記事項	
整備 方針	【現状維持】

公園カルテ


エリア	一色	公園名	日影一色丘公園		地番	738-7、8	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	—	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/> 電柱	<input type="checkbox"/> 支柱・支線				
	N T T	<input type="checkbox"/> 電話柱	<input type="checkbox"/> 電話BOX				
	その他	<input type="checkbox"/> 郵便箱	<input type="checkbox"/>				



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	<ul style="list-style-type: none"> 公園廃止について了承 倉庫の移転については移設先が決まるまで待ってほしい。 →滝の坂町営住宅内の公園に移設
その他特記事項	・土砂災害計画区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】
整備方針	【廃止】

公園カルテ

エリア	一色	公園名	一色台中央公園		地番	720-55	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
	ロッキンパッピー	2003年 (23年)	適合		不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	66M				
	水道施設	無					
	ベンチ	有	2基	2016/3/15	背あり×1		
	照明	有	1基				
	その他	無					
樹木	生育状況	無					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定	一色台自治会						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況
(写真)



町内(自治)会からの意見

- ・中央公園に遊具を集約してほしい。
- ・インクルーシブ遊具の設置に賛成
- ・遊具の種類については、子ども会と相談してほしい。

その他
特記事項


整備
方針

- 【改修】
- ・中央公園及び西公園の遊具の更新の際、遊具を中央公園に集約する。
 - ・遊具はインクルーシブ遊具とし、種類については地元子ども会と調整の上決定する。

公園カルテ

エリア	一色	公園名	一色台西公園		地番	720-60	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
	鉄棒	不明	不適合		不適合		
	滑り台	2009年 (17年)	適合		不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	220M	2014年	一部修繕		
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	2基				
	照明	有	1基	2009/5/1	水銀灯交換	時期不明	LED交換
その他	無						
樹木	生育状況	多					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定	一色台自治会						
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他		

公園見取図



現地状況
(写真)



町内(自治)会からの意見

・中央公園に遊具を集約してほしい。

その他
特記事項

・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】


整備
方針

【改修】

- ・中央公園及び西公園の遊具の更新の際、遊具を中央公園に集約する。
- ・遊具撤去後は、広場として活用できるよう整地を行う。
- ・園西側は斜面で崩れる危険があるため、閉鎖する。

公園カルテ

エリア	一色	公園名	砂場公園		地番	530-145	
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)	構造適合		安全領域		
	滑り台	不明	不適合		不適合		
	砂場	不明	適合		不適合		
	ブランコ	2001年 (25年)	不適合		不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	42M				
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	2基				
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)

町内 (自治) 会等からの意見

パークド葉山四季エリア全体
若い世代、ファミリー層が増えている
斜面にある住宅地のため、坂の上り下りが大変

その他特記事項

整備方針


【改修】

- ・パークド葉山四季南エリアの中心的公園として総合的機能を持たせる。
- ・砂場は維持
- ・老朽化に伴う遊具更新の際はインクルーシブ遊具や健康遊具を検討する。

公園カルテ

エリア	一色	公園名	一色岡公園		地番	489-4、61	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	健康歩道		構造適合	安全領域	
			不明				
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	229M	2014年	一部修繕	2016/9/9	60.8m修繕
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	8基	2016/3/18	背あり1基新設	2019/11/13	2基取り換え 2022/10/30 枯れ木ベンチ
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	多					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input checked="" type="checkbox"/>	電話柱	<input checked="" type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		

公園見取図



現地状況
(写真)



町内(自治)会等からの意見

パークド葉山四季エリア全体
若い世代、ファミリー層が増えている
斜面にある住宅地のため、坂の上り下りが大変

その他特記事項


・土砂災害警戒区域【地すべり、土石流地区(イエロー)】

整備方針

【現状維持】
・住宅地中央にある公園として、総合的機能を持たせる。

公園カルテ


エリア	一色	公園名	丘の上公園		地番	488-14	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
	複合遊具	2016年 (10年)	適合		不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	116M				
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	2基				
	照明	有	2基	2016/4/22	LED化	2023/	南側 電柱修繕
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	・土砂災害警戒区域【土石流地区(イエロー)】
整備方針	【改修】 ・ベンチ整備 ・遊具撤去

公園カルテ

エリア	一色	公園名	四ツ角公園		地番	178-4、71-75		
遊具	遊具種別	設置年	経過年数	構造適合	安全領域			
	複合遊具	2012年	(14年)	適合	適合			
	砂場	不明		適合	適合			
	ブランコ(2連)	2012年	(14年)	不適合	適合			
	シーソー	2016年	(10年)	不適合	不適合			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴				
	フェンス	有	70M	2017/3/7	一部修繕			
	水道施設	無						
	ベンチ	有	3基					
	照明	有	1基					
その他	無							
樹木	生育状況	少						
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無				
管理協定								
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線			
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX			
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他			



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	パークド葉山四季エリア全体 若い世代、ファミリー層が増えている 斜面にある住宅地のため、坂の上り下りが大変
その他特記事項	・R6 ブランコ インクルーシブ化 ・土砂災害警戒区域【土石流地区(イエロー)】
整備方針	【現状維持】 ・遊具を整備し、ファミリー層をターゲットとして交流の場とする。 ・老朽化に伴う更新時、インクルーシブ遊具とする。

公園カルテ

エリア	一色	公園名	谷公園	地番	63-33
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有	28M		
	水道施設	無			
	ベンチ	無			
	照明	無			
その他	無				
樹木	生育状況	少			
雑草	草刈委託	—	委託の必要性	無	
管理協定					
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/> 電柱	<input type="checkbox"/> 支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/> 電話柱	<input type="checkbox"/> 電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/> 郵便箱	<input type="checkbox"/> その他		
公園見取図					

現地状況
(写真)



町内(自治)会
等からの意見

・公園廃止について了承

その他
特記事項

・土砂災害特別警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】

整備
方針


【廃止】

・大正公園緑地の一部として一体利用とする。


公園カルテ

エリア	一色	公園名	サワラ公園		地番	59-26	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
	シーソー	2016年 (10年)	不適合		不適合		
	ユニットジャングル	2017年 (9年)	適合		不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	114M	2020/11/24			
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	3基	2024/2/1	修繕		
	照明	有	2基	2019/5/14	建て替え		
その他	無						
樹木	生育状況	多					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		

公園見取図




現地状況
(写真)



町内会からの要望等	パークド葉山四季エリア全体 若い世代、ファミリー層が増えている 斜面にある住宅地のため、坂の上り下りが大変
その他特記事項	・R6 ベンチ整備 ・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】
整備方針	【現状維持】 ・遊具の老朽化に伴う更新の際、インクルーシブ遊具とする。

公園カルテ

エリア	一色	公園名	パーゴラ公園		地番	59-37	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	108M				
	水道施設	無					
	ベンチ	無					
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	多					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他		




現地状況
(写真)



町内会からの要望等	パークド葉山四季エリア全体 若い世代、ファミリー層が増えている 斜面にある住宅地のため、坂の上り下りが大変
その他特記事項	・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】
整備方針	【改修】 ・見晴らしの良さが活かせる公園前面にベンチを設置する。 ・後側はフェンス(柵)を設置し、利用エリアを制限する。

公園カルテ


エリア	一色	公園名	ヒマラヤスギ公園		地番	71-80	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合		安全領域		
	ブランコ(4連)	撤去					
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	120M				
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1基				
	照明	有	1基	2011/12/1	LED化		
その他	無						
樹木	生育状況	多					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	
町内(自治)会 等からの意見	パークド葉山四季エリア全体 若い世代、ファミリー層が増えている 斜面にある住宅地のため、坂の上り下りが大変
その他 特記事項	・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー・レッド)】
整備 方針	【改修】 ・砂場の撤去

公園カルテ

エリア	一色	公園名	なんてん公園		地番	1,314-4	
遊具	遊具種別	設置年	経過年数	構造適合	安全領域		
	動物置物(ラッコ)	2014年	(12年)	適合	適合		
	動物置物(ペンギン)	2014年	(12年)	適合	適合		
	動物置物(トマト)	2014年	(12年)	適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	22M	2024/	階段修繕	東電の補償	
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	1基				
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定	一色第2町内会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		




現地状況
(写真)



町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	・隣地への影響を抑えるための植栽管理
整備方針	【現状維持】 ・老朽化に伴う更新の際、インクルーシブ遊具への転換

公園カルテ


エリア	一色	公園名	平松公園	地番	1,345-13
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有	20M	2016/9/9	一部修繕
	水道施設	無			
	ベンチ	有	1基		
	照明	有	1基		
その他	無				
樹木	生育状況	少			
雑草	草刈委託	0回	委託の必要性	無	
管理協定	一色第2町内会				
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	
整備方針	【現状維持】 ・ベンチ整備

公園カルテ

エリア	一色	公園名	菖蒲沢公園		地番	1,750-9	
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)		構造適合	安全領域		
	鉄棒 (3連)	不明		不適合	不適合		
	ロッキンパッピー	2003年	(23年)	適合	不適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	有	4基	2020/10/16	2基新設		
	照明	有	3基	2021/3/31	2基撤去 1基新設		
その他	無						
樹木	生育状況	多					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input checked="" type="checkbox"/>	電柱	<input checked="" type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)

町内 (自治) 会等からの意見	・適切な高木管理をお願いしたいとのこと
その他特記事項	・土砂災害警戒区域【急傾斜地区 (イエロー)】
整備方針	<p>【改修】</p> <p>・エコーハイツ住民のプライバシーへの配慮しつつ、エコーハイツ住民以外の利用者が使いやすいよう開けた公園を目指す。</p>

公園カルテ


エリア	都市公園	公園名	主馬寮公園		地番	1945-29外	
遊具	遊具種別	設置年 (経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	—				
	水道施設	有	1				
	ベンチ	有	1				
	照明	有	3	ポール劣化強、基礎ひび割れ			
その他	無	—					
樹木	生育状況	A					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	有			
管理協定	一色第3町内会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 通り名看板		



現地状況 (写真)	
	
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	・管理協定の範囲内で町内会主体の防災キャンプ等が行われている。
整備方針	【現状維持】

公園カルテ


エリア	一色	公園名	上原公園	地番	1,854-16
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域	
	滑り台	不明	不適合	不適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴	
	フェンス	有	40M	2019/6/24	控え壁新設
	水道施設	有	1箇所		
	ベンチ	有	2基		
	照明	有	1基		
その他	無				
樹木	生育状況	少			
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無	
管理協定	一色第3町内会				
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他



現地状況 (写真)	 
町内(自治)会 等からの意見	
その他 特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・マンション駐輪場が一部公園敷地に越境 ・公園フェンスが一部マンション敷地に越境
整備 方針	<p>【現状維持】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遊具老朽化の際、インクルーシブ化を検討

公園カルテ


エリア	一色	公園名	日影公園		地番	887-2	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有	28M	2019/7/9	目隠しフェンスに改修		
	水道施設	無					
	ベンチ	有	3基	2021/3/2	ベンチ1基改修		
	照明	有	1基				
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定	一色第3町内会						
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他		



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	・隣地への越境を抑えるための植栽管理
整備方針	【現状維持】

公園カルテ


エリア	一色	公園名	芝崎公園		地番	2,444-6	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)		構造適合	安全領域		
	滑り台	不明		適合	不適合		
	スイング遊具	2017年	(9年)	適合	適合		
	スイング遊具	2017年	(9年)	適合	適合		
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有					
	水道施設	有	1箇所				
	ベンチ	有	3基				
	照明	有	3基	2014年	2基LED化	2015/5/12	1基LED化
	その他	無					
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性		無		
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input checked="" type="checkbox"/>	その他 鋼管柱		



現地状況 (写真)	
町内会からの要望等	・特になし 照会した町内会：一色第5・真名瀬・芝崎)
その他特記事項	・土砂災害警戒区域【急傾斜地区(イエロー)】
整備方針	【現状維持】

公園カルテ


エリア	一色	公園名	芝崎西公園		地番	2,512-58	
遊具	遊具種別	設置年	(経過年数)		構造適合	安全領域	
	鉄棒(2連)	2001年	(25年)		不適合	不適合	
	滑り台(一方向)	2017年	(9年)		適合	適合	
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	有		2024/11/1	交換		
	水道施設	無					
	ベンチ	有	4基				
	照明	有	1基	2017/10/20	園灯修繕		
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他 鋼管柱		



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	・隣地マンションより、桜植栽の要望があった。 将来的な桜の管理責任の所在が確認できれば可能としている。
その他特記事項	隣地への影響を抑えるための植栽管理 R5 隣地境界のフェンス修繕
整備方針	【改修】 ・つつじの伐採 ・老朽化に伴うインクルーシブ遊具への転換

公園カルテ

エリア	一色	公園名	芝崎ポケットパーク		地番	2,512-59	
遊具	遊具種別	設置年(経過年数)	構造適合	安全領域			
公園施設	施設種別	有無	数量	改修履歴			
	フェンス	無					
	水道施設	無					
	ベンチ	有	1基				
	照明	無					
その他	無						
樹木	生育状況	少					
雑草	草刈委託	2回	委託の必要性	無			
管理協定							
目的外使用	東京電力	<input type="checkbox"/>	電柱	<input type="checkbox"/>	支柱・支線		
	N T T	<input type="checkbox"/>	電話柱	<input type="checkbox"/>	電話BOX		
	その他	<input type="checkbox"/>	郵便箱	<input type="checkbox"/>	その他 鋼管柱		



現地状況 (写真)	
町内(自治)会等からの意見	・特になし
その他特記事項	
整備方針	【現状維持】 ・シェアサイクルステーションの検討