

■最終的な修繕・改善が求められる箇所

カテゴリー	上山口小学校	長柄小学校	葉山小学校	一色小学校	南郷中学校	葉山中学校
給食室	環境改善・器具老朽化 外観の痛みもあり	環境改善・器具老朽化	環境改善・器具老朽化	環境改善・器具老朽化 搬入出路の改善		
教室	通路との段差	図書室の雨漏り	扉の建て付け 床の凸凹が激しい	通路との段差 ベランダの手摺の老朽化		調理室ガスコンロ故障 ベランダの修繕
トイレ		ドア・臭気対策 入口のしきり 洋式の改善	改修・洋式化が必要 1F男子トイレのドアが必要	改善必要 洋式トイレの改善・増設	女子トイレの便器・ドアの交換 老朽化・臭気の対策	改善必要
廊下		壁の剥がれ 壁のクラック 雨漏り	雨漏り 水漏れ		クラック・雨漏り 渡り廊下危険	雨漏り 渡り廊下危険 天井の傷み・歪み
体育館	入口扉の修繕 バスケットゴールの改善 フロアラインの補修	トイレ・用具室の改善 2Fの活用改善 床面の補修	各扉の修理	雨漏り フロアラインの補修	雨漏り 屋根の修繕を早急に	屋根の修繕を早急に 雨漏り 床の劣化
プール	ひさしの錆が落ちて危険 設備とトイレの改善 フェンス・シャワー・タイル	ひさしの損傷	日よけの屋根整備 設備の老朽化 トイレ・更衣室の修繕	全体の歪み有り	補修整備が必要 蛇進入除け対策の改善	
外観	全体的に老朽化			剥き出し配管腐食 クラック	老朽化が顕著 クラック	壁面の老朽化・クラック
階段						搬入口の段差・ひび
屋上	傷みあり		傷みあり 屋上の老朽化で雨漏り	傷みあり エアコン室外機が多く懸念 水はけが心配	傷みあり 修繕必要	タイル剥がれ ブロック・鉄柵の根本的な修繕
その他			サッカーゴールネットの交換	不使用の老朽化設備管の撤去	屋外コート防球ネットの設置 設備の老朽化	